

5) 施設の維持管理に関する記録

(2024年2月20日現在)

・連続測定記録

炉内のガス温度
急速冷却塔出口改質ガス温度

} 1か月単位でグラフ化したものを、当社(本社1階ロビー)で情報開示しています。

・ばいじん除去の実施状況

| 規定項目 | 冷却設備 | 排ガス処理設備 |
|--------------|--------|---------|
| ばいじん除去を行なった日 | (該当なし) | (該当なし) |

・改質ガスの分析結果

| 更新頻度 | 規定項目 | 分析結果① | 分析結果② | |
|----------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 6か月に1回以上 | 採取位置 | 下図に記載 | | |
| | 採取した年月日 | 2023年6月9日 | 2023年11月1日 | |
| | 測定結果が得られた日 | 2023年6月30日 | 2023年12月4日 | |
| | 測定結果 | 硫黄酸化物 | 0.2 ppm未満 | 0.2 ppm未満 |
| | | 窒素酸化物 | --- ppm | --- ppm |
| | | ばいじん | 0.001 g/Nm ³ | 0.001 g/Nm ³ 未満 |
| 塩化水素 | | 0.2 mg/Nm ³ | 0.2 mg/Nm ³ 未満 | |
| 1年に1回以上 | 採取位置 | 下図に記載 | | |
| | 採取した年月日 | 2023年6月9日 | / | |
| | 測定結果が得られた日 | 2023年7月3日 | | |
| | 測定結果 ^(注) | 0.00000095ng-TEQ/Nm ³ | | |

(注) 厚告7号(平成12年1月14日)による換算値

【サーモセレクトプロセス・フロー図】

